

Requerimento

Escadinhas da Rua Acúrcio das Neves

As escadinhas da Rua Acúrcio das Neves, situam-se no conhecido Bairro dos Actores, é uma ligação pedonal de duas cotas de grande desnível.

Estas escadinhas, compostas por cinco lanços de degraus ladeados por edifícios e canteiros permeáveis, apresentam em alguns pontos fissurações nos muros de suporte, na própria escadaria e sinais de perda de sustentabilidade.

Na fotografia, é visível uma fissura paralela ao muro indicadora de movimentação no sentido exterior. Outros indícios da cedência do muro são as fissuras aqui visíveis e visíveis ao longo de todos os lanços, o candeeiro fixado no talude deslocado da sua posição vertical, a calha para bicicletas encostada ao muro deslocada no sentido da seta, para fora. Esta fissura torna-se um ponto de infiltração de águas e arrasto de inertes, acelerando o processo de erosão.

Este problema terá sido identificado em anos anteriores tendo dado origem a uma delegação de competências aprovada em Assembleia Municipal, a 26 de Junho de 2016, com o n.º 396/CM/2016, e publicada no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1178. Foi incluído nas Grandes Opções do Plano de 2017 da Junta de Freguesia do Areiro.

Verifica-se no entanto que em Abril de 2019 não foram efectuadas quais quer intervenções de fundo neste equipamento.



Assim, vem a bancada do CDS-PP requerer à Junta de Freguesia do Areeiro as seguintes informações:

- 1 – Qual o estado da execução da delegação de competências 396/CM/2016;
- 2 – Qual o risco de ruína deste equipamento;
- 3 – Que medidas preventivas estão previstas, nomeadamente relativamente à circulação face risco diagnosticado.

Lisboa, 25 de Abril de 2019

Pelo Grupo do CDS-PP

Maria Luísa Aldim