

Recomendação

Desentupimento de escoamento de águas pluviais

As fotos abaixo ilustram uma situação na Rua Actor Isidoro, afetando o escoamento de águas pluviais dos números 32 e 34.

Por erro ou incúria alguém deixou no chão uma lata de spray de uma massa auto expansiva, destinada a obras de construção civil.

A mesma rebentou, tendo vazado o seu conteúdo de forma a tapar o escoamento de águas pluviais nos prédios referidos acima.

Se de momento a situação não é grave, quaisquer situações de precipitação atmosférica vão causar o enchimento dos algerozes, podendo a água sair por cima dos mesmos ou causar danos até que isso aconteça.

Recomenda-se por isso ao executivo, na impossibilidade de atribuir responsabilidades pelo facto, que proceda à limpeza do local.



Lisboa, 18/06/2020

Luis Moreira